


System szybkiej wymiany form i ram redukcyjnych.



Rozwiązanie zapewnia szybki, łatwy i wygodny sposób wymiany formy w maszynie. System zbudowany jest z dodatkowego blatu aluminiowego, rozkładanej konstrukcji wsporczej i układu blokad pneumatycznych. Po odblokowaniu blat stołu wraz z formą można wysunąć na zewnątrz maszyny, korzystając ze wsporników. Konstrukcja wsporcza zapewnia możliwość rozłożenia na zewnątrz obudowy maszyny i złożenia do wnętrza. Po wymianie formy lub ram redukcyjnych i wsunięciu blat jest blokowany pneumatycznie na stole roboczym. Opcjonalnie można dokupić drugi blat aluminiowy. Umożliwia to wymianę całego zestawu „blat + forma” i jeszcze bardziej przyspiesza proces wymiany.

Prezentacja filmowa :

https://drive.google.com/file/d/0BwZ9t3Glc9bTckVjdlg0Z3Fpd2s/view?usp=sharing&resourcekey=0-KLYcSjwl7mxOG6pATY7__A